


トークホームのリフォーム工事をご覧ください。

築年数38年のお宅をリフォームしました。床の張替、水廻りのリフォーム等予算の中で色々検討しました。ビフォーアフターをご覧ください。

新築・リフォームのご相談はお近くのスタッフへお話下さい。



階段から降りた所の床がベコベコしていたんです。

クッションフロアで補修してありました。原因は、湿気と劣化の影響です。下地からやり直しました。

玄関の框（かまち）から玄関前のフロア、続きで廊下まで下地をチェックしたうえで、フロアを敷き直しました。階段も、ワックスでお手入れしたので、綺麗になりました。


エアドライ



浴室・脱衣室の床下は湿気が発生しやすい場所なので床下調湿材を敷くことで、湿度コントロールをし、結露発生による木材の腐食を防ぎます。今回使用しました。



簡易水洗のトイレ。
壁の周りには本物のタイルが貼ってありました。昔は和式のおトイレだったのですが、置き型のトイレに一度リフォーム。さらに今回リフォームで変わったんです。




前にリフォームをされていてユニットバスが付いていたのですが、やっぱりお風呂は新しく！！という事になりました。なんと壊してみたら一部基礎が無い！！壊してみないと分からない。これがリフォーム・・・。



外の便層のチェックを行ってメンテナンスもしました。簡易水洗へ変わりました。床もお掃除が簡単にできるビニールクッションフロアへ。真っ白な壁紙で清潔なイメージに仕上がりました。




きちんとチェックした上で基礎の一部を作り直して新しいお風呂の完成です。見た目のきれいさだけではダメ！！長く暮らす為にお金をかけて工事するので、きちんとしたチェックが必要です。






やはり畳、障子、網戸の劣化がありました。日当たりが良い場所だったので、日焼けも。天井にシミも・・・。



内側の建具の撤去や畳表替え・クロス張替雨漏補修工事をしました。雨漏りは特に注意してチェックした上で工事しました。綺麗な和室に戻りました。



2階の子供室のリフォームです。床・クロス汚れや剥がれがありました。

床のイメージが・・・。クロスもキレイになって、オシャレな部屋になりました。2部屋同じようにリフォームしました。



リフォームで大事なものは、何をやるか？はもちろんですが、何をやらなければならないか！！が重要です。見た目が良いだけではダメ。きちんとチェックしてからリフォームを進める事が大切です。また、解体してみても問題が見つかる場合があるので、予算組みはしっかり業者さんと話し合いをして、見た目と構造で安心できるリフォームをしましょう。